

(гриф\*или пометка)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор КГБОУ «Алтайская  
 общеобразовательная школа № 2»  
 (руководитель объекта (территории) или  
 уполномоченное им должностное лицо)  
 \_\_\_\_\_  
 И.Н. Щиголева  
 (подпись) (ФИО)

« 27 » апреля 2021г.

**АКТ**  
**плановой проверки антитеррористической защищенности объекта**  
**(территории)**  
 № \_\_\_\_\_

« 27 » апреля 20 21 г. г. Барнаул  
 (дата составления акта) (место составления акта)

КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2»  
 (наименование проверяемого объекта)

1. Местонахождение проверяемого объекта (территории):  
 656004, г. Барнаул, ул. Воровского, 123  
 (адрес фактического местонахождения)

2. Основание проведения проверки:  
 Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 14.04.2021  
 № 23-03/32/619, план-график проверки антитеррористической  
 защищенности учебных учреждений, подведомственных Министерству  
 образования и науки Алтайского края  
 (реквизиты приказа (распоряжения) о проведении проверки)

3. Вид проверки:

Плановая выездная  
 (плановая/внеплановая) (выездная/документарная)

4. Дата проведения проверки: « 27 » апреля 2021г.

5. Должностное лицо, проводившее проверку объекта (территории):  
 Директор школы Щиголева Ирина Николаевна  
 (должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

5.1 Должностное лицо (лица), участвующее в проверке в качестве  
 специалиста (по согласованию):

Начальник пункта централизованной охраны № 10ВО по г. Барнаулу филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» майор Безрученко Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

6. Категория, присвоенная объекту (территории) в соответствии с пунктом 13 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 г. № 1006<sup>1</sup>:

четвертая

(категория)

7. Сведения о выявленных недостатках (в случае их отсутствия делается соответствующая запись):

7.1. Наличие и актуальность паспорта безопасности объекта (территории) и приложений к нему:

Паспорт безопасности в наличии, сведения актуальны.

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований))

7.2. Организация мероприятий по защите служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах, в том числе, служебной информации ограниченного распространения, о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории):

На момент проверки нарушений по организации обеспечения установленного порядка работы со служебной информацией ограниченного распространения и ее хранения не выявлено.

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований))

7.3. Состояние инженерно-технической укрепленности и инфраструктуры физической охраны объекта (территории):

Ограждение по периметру имеется, изготовлено из металлического прутка, столбы из металлических труб, трубы местами повреждены коррозией, высота ограждения разная, т.к. в декабре 2019 года ограждение было повреждено сотрудником МБУ «Автодорстрой» ДЭУ Октябрьского р-на. После восстановления расстояние от земли до начала ограждения с северной стороны, вдоль ул. Воровского, составляет 45-50 см., всего же высота ограждения составляет 110 см.

С северной стороны имеются распашные ворота и шлагбаум. Ворота деформированы, имеют наклон. Шлагбаум не всегда срабатывает с пульта. Калитка с северной стороны просела, столбы калитки и шлагбаума

<sup>1</sup> Далее – «Требования».

повреждены коррозией. С западной стороны ограждение целостное, высота ограждения 160 см. столбы также повреждены у основания коррозией. Калитка с западной стороны наклонена, крепление калитки к столбам нарушено, закрывается на навесной замок. Освещения достаточно. На входе в здание организован пост, для обеспечения пропускного режима. Охрана и пропускной режим обеспечивается штатными сотрудниками.

7.4. Состояние работоспособности технических средств охраны объекта (территории): объект оборудован системой видеонаблюдения в количестве 16 камер, с выводом на монитор установленный на посту. Срок хранения информации составляет 1 сутки. На посту установлена стационарная кнопка вызова наряда полиции с выводом на ПЦО ОВО г. Барнаула. Объект оборудован пожарной сигнализацией.

(характеристика, наличие и состояние технических средств охраны (видеонаблюдение, система оповещения, наличие стационарной КТС, (их состояние и достаточность))

7.5. Организация технического обслуживания инженерно-технических средств охраны объекта (территории): на момент проверки недостатков не выявлено

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований))

7.6 Иные недостатки:

Ограждение учреждения требует замены

(характер выявленных недостатков (с указанием ссылки на пункт (подпункт) Требований))

Прилагаемые к акту документы (при наличии):

Должностное лицо (лица), проводившее проверку:

Щиголева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))




(подпись)

Должностное лицо (лица), участвующее в проверке в качестве специалиста (по согласованию):

Безрученко Евгений Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))



(подпись)