

Информация по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности предписания

№ 158/1/1 от 30.04.2021

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с установками противопожарных дверей	ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2009	01.04.2022	выполнено
2.	Допущено использование подвального этажа для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	п.16(б) Об утверждении Правил противопожарного режим в РФ (постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	выполнено
3.	На путях эвакуации объекта защиты(лестничные клетки) не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52. 13330	п.4.3.12 СП 1.13130 2020 п.37 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 11479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.04.2022	выполнено
4.	Количество речевых и звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного	п.8 СП 3.13130 2009 п. 4 ст. ФЗ от 22.07.2009 № 123 –ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	выполнено

	пребывания людей в соответствии с нормами настоящего свода правил		01.04.2022	выполнено
5.	Расстояние от проводов и кабелей систем пожарной автоматики до силового одиночного кабеля, менее 0, 25 метра, в остальных случаях менее 0,5 метра	п. 13.15.15.СП 5.13130. 2009; ч.4 ст.4№ 123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
6	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п.54 Об утверждении Правил противопожарного режим в РФ (постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479); п.13.4.1. ч.4 ст.4 Ф.3 от 22.07.2008 № 123 – ФЗ«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	выполнено
7	Провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование системы пожарной сигнализации	13.15.3 СП 5.13130.2009		
8	Не все зоны и помещения защищены автоматическими установками (пространство за подвесным потолком)		01.04.2022	выполнено
9	В помещениях, оборудованных двумя пожарными извещателями формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании одного извещателя с	Приложение А п.А4 СП 5.13130. 2009 п.13.3СП 5.13130.2009	01.04.2022	выполнено

	переопросом, включенных по логической схеме «ИЛИ»		01.04.2022	выполнено
10.	В помещениях, оборудованных тепловыми пожарными извещателями, формирование сигналов на управление в автоматическом режиме оповещения или инженерным оборудованием не осуществляется при срабатывании не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «И» (смонтировано по 2 тепловых извещателя необходимо минимум три)	п.14.1 СП 5.13130.2009	01.04.2022	выполнено
11.	Дымовые пожарные извещатели установлены не под перекрытием, допущена установка на стенах при возможности установке на потолке. При установке на стенах расстояние до перекрытия более нормативного.	13.3.4 СП 5.13130 2009 Приложение П	01.04.2022	выполнено
12.	Ручной пожарный извещатель установлен на расстоянии менее 0,75 м от других органов управления и предметов, препятствующих свободному доступу к извещателю	13.13.2 СП 5.13130. 2009	01.04.2022	выполнено
13.	Допущено расположение огнетушителей не по нормам (огнетушители, размещенные в коридорах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра либо приспособления, препятствующие их опрокидывание)	п.400, п.409 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	выполнено
14	Класс пожарной опасности декоративно-отделочных, облицовочных материалов и	Ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЗ	01.04.2022	выполнено частично;

	покрытий полов на путях эвакуации не соответствует нормативным значениям	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	сделана заявка на финансирование
15.	Не обеспечивается проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п.15 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	выполнено
16	Не обеспечивается категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также помещений с наружной стороны же определения класса зоны в соответствии с главами 5.7. и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях	п.12 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	выполнено
17	Лестницы 3-го типа расположены не у глухих стен (стены со световыми проемами)	п.4.4.7СП 1.13130. 2020 ч.4 ст.4 Ф.3. от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.04.2022	не выполнено; сделана заявка на финансирование
18	Со второго этаже здания в качестве дополнительного эвакуационного выхода	п.48 «Об утверждении Правил	01.04.2022	не выполнено;

	используются наружные открытые лестницы	противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	01.04.2022	сделана заявка на финансирование
19	Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения	п.48 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил Противопожарного Режима в РФ»	01.04.2022	выполнено



Директор КГБОУ «Алтайская общеобразовательная школа № 2»
И.Н. Щиголева